

Bilderläuterungen 1.Tour:

Schaack 1 + 2: Abbiegen von Holzmarktstraße aus; Straße oder Zufahrt?

Schaack 3 + 4: Führung und Nutzung des Radweges (Schild); Kreuzen der Zufahrt Kronsberg Richtung Park.

Lüne 1 + 3: Schäden am Belag des Radweges; Fahren entgegen der Fahrtrichtung.

Lüne 2: Absenkung rechter Fahrbahnrand/Spurrinne.

LG.Brewitz: Radfahrer auf Fußweg?

Glas: Glasbruch auf des Radwegen (hier Uelzener Str.).

Netto: Ampelschaltung; Gefahr auf Insel; Fußgänger und Radfahrer überqueren bei Rot.

B71/Schiller: Ampelschaltung; Gefahr auf Insel; Fußgänger und Radfahrer überqueren bei Rot.

Rossmann: Verkehrsschild zwischen 2 Fahrradständer gesetzt, dadurch keine beiderseitige Nutzung der Fahrradständer möglich; weiter Stelle Höhe SpK/Bummi-Krippe mit Laternenmast.